



Prot. n. 3709/A28

Milano, 13/09/2018

Al Personale Scolastico Docente e Ata
Ai GENITORI
Ai DSGA
Ai RLS
Al Consiglio di Istituto
Loro Sede

Oggetto: Informativa sulla presenza di amianto (MCA) e fibre artificiali vetrose (FAV) negli edifici scolastici dell'I.C.S. "NAZARIO SAURO" - Istruzioni operative per il personale e l'utenza

A seguito della ricezione dei documenti pervenuti alla scuola dal Comune di Milano: "Relazione di censimento e relativa valutazione dei rischi dei materiali contenenti amianto e/o di fibre vetrose artificiali", relativi ai Plessi di questo Istituto, in ottemperanza agli obblighi di legge (Legge 257/1992 e DM 6/9/1994) si trasmette l'**INFORMATIVA SULLA PRESENZA DI AMIANTO NEGLI EDIFICI** (allegata alle Relazioni del Comune) rivolta a personale e utenti, al fine di fornire *una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare.*

Si riporta in sintesi quanto si evince dalle Relazioni del Comune di Milano.

VIA SODERINI 41 - MILANO Scuola dell'Infanzia "RELAZIONE DI CENSIMENTO E RELATIVA VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E/O DI FIBRE VETROSE ARTIFICIALI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO" - Datata: 14/11/2017

Presenza di MCA:

- Copertura. Manufatto sottocopertura. L'ambiente non è accessibile al personale e agli utenti. Il "Programma di controllo e manutenzione" prevede: Monitoraggio periodico delle aree al fine di assicurare che non si verifichino danni ulteriori
- Piano interrato cantine- vespaio. Materiali abbandonati. Rilevato nel 2012 al momento del sopralluogo 26/09/2017 non era presente- presumibilmente smaltito il 13 marzo 2014.

Presenza di FAV:

- Interrato vespaio - cantine. Rivestimento tubazioni. Figure potenzialmente esposte: manutentori. Interventi di legge e/o consigliati: Manipolazione con cautele

Aree non indagate: nessuna.

VIA VESPRI SICILIANI 75 - MILANO Scuola Primaria "RELAZIONE DI CENSIMENTO E RELATIVA VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E/O DI FIBRE VETROSE ARTIFICIALI" - Datata 14/11/2017

Presenza di MCA:

- Nessuna

Presenza di FAV negli ambienti frequentati da personale e utenti:

- Pannelli controsoffitto. Tipologia prevalente su tutta la scuola. Figure potenzialmente esposte: Manutentori, docenti, non docenti, utenti. Interventi di legge e/o consigliati: Manipolazione con cautele

Presenza di FAV negli ambienti non frequentati da personale e utenti:



- Piano interrato: Vespai - Centrale termica - Piano interrato - Centrale UTA piscina. Interventi di legge e/o consigliati: Manipolazione con cautele

Aree non indagate: Aula A33B. Potenziale presenza di amianto: Pavimento vinilico

VIA ROSALBA CARRIERA 12 - MILANO Scuola Secondaria di primo Grado "RELAZIONE DI CENSIMENTO E RELATIVA VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E/O DI FIBRE VETROSE ARTIFICIALI" - Datata 12/10/2017

Presenza di MCA:

- Centrale termica e vespaio. Rivestimento tubazioni. I locali non sono accessibili al personale e agli utenti. Il "Programma di controllo e manutenzione" prevede: Controllo periodico annuale. Rimozione alla prima occasione di riqualificazione delle aree interessate

Presenza di FAV negli ambienti frequentati da personale e utenti:

- Cantine e auditorium. Coibente tubazioni . Interventi di legge e/o consigliati: Manipolazione con cautele
- Auditorium, palestra, uffici, aule e corridoi. Pannelli controsoffitti .Interventi di legge e/o consigliati: Manipolazione con cautele
- Esterno edificio. Coibente camino. Interventi di legge e/o consigliati: Manipolazione con cautele

Presenza di FAV negli ambienti non frequentati da personale e utenti:

- Centrali termica e di condizionamento. Coibente caldaie, serbatoi e tubazioni. Interventi di legge e/o consigliati: Manipolazione con cautele

Aree non indagate: sottotetti, appartamento custode.

Le indicazioni per tutto il personale e gli utenti dell'edificio sono:

- divieto di accedere agli ambienti/locali normalmente non accessibili al personale della scuola (vespaio, sottotetto, CT, ecc.);
- negli ambienti frequentati da personale e utenti, dove è stata rilevata la presenza di amianto o FAV, non sollecitare in alcun modo i manufatti contenuti i materiali pericolosi o potenzialmente pericolosi;
- eventuali interventi di manutenzione messi in opera da manutentori esterni devono essere immediatamente segnalati alla Dirigenza.

RSPP
Arch. Anna Cattaneo

DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Anna Pumpo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993

Allegati:

INFORMATIVA SULLA PRESENZA DI AMIANTO NELL'EDIFICIO DI VIA SODERINI 41
INFORMATIVA SULLA PRESENZA DI AMIANTO NELL'EDIFICIO DI VIA ROSALBA CARRIERA 12